

A Identificación de la estación ITV y del vehículo

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS Nº. 142.923

Estación: 3813 LÍNEAS 1

(3) ITEVISE - POL. IND. DEL CARRETON, PARC. 6-7 - VILLA DE ARAFO 38550 - TENERIFE - TEL. 922514233

Tarifa 32,63 € Tipo de Inspección 003 VOLUNTARIA (3) Fecha Inspección 15/01/2019 (8) FECHA PROX. INSPECCIÓN: 00/00/0000

Clasif. Vehículo 1000 Marca VOLVO L+S70 Tipo Contraseña homologación E9*93/91*0002*07 Fecha 1ª matriculación 08/06/1995

(5) Categoría M1 (2) Matrícula actual CZR318 (5) (1) Número de bastidor YV1L55522W1544926 (4) Lectura del cuentakilómetros 153.723

B Alcance y trazabilidad de la Inspección

1. IDENTIFICACIÓN		3.6 Campo de visión directa		A		6. FRENSOS		7. DIRECCIÓN	
1.1 Documentación	AO	3.7 Dispositivo de retención de carga	NA	6.1 Freno de servicio	A	7.1 Desviación de ruedas	A		
1.2 Número de bastidor	A	3.8 Indicador de velocidad	A	6.2 Freno de socorro	NA	7.2 Volante y columna de dirección	A		
1.3 Placas de matrícula	A	3.9 Salientes interiores	A	6.3 Freno de estacionamiento	A	7.3 Caja de dirección	A		
2. ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR CARROCERÍA Y CHASIS		3.10 Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3		NA		7.4 Timonería y rótulas		A	
2.1 Antieμπotamiento delantero	NA	4. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		6.4 Freno de inercia		7.5 Servodirección		A	
2.2 Carrocería y chasis	A	4.1 Luces de cruce y carretera	A	6.5 Dispositivo antibloqueo	A	8. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN			
2.3 Dispositivos de acoplamiento	NA	4.2 Luz de marcha atrás	A	6.6 Dispositivo de deceleración	NA	8.1 Ejes	A		
2.4 Guardabarros y dispositivos antiproyección	A	4.3 Luces indicadores de dirección	A	6.7 Pedal del dispositivo de frenada	A	8.2 Ruedas	A		
2.5 Limpia y lavaparabrisas	A	4.4 Señal de emergencia	A	6.8 Bomba de vacío o compresor y depósitos	NA	8.3 Neumáticos	A		
2.6 Protecciones laterales	NA	4.5 Luces de frenado	A	6.9 Indicador de baja presión	NA	8.4 Suspensión	A		
2.7 Protección trasera	A	4.6 Luz de placa matrícula trasera	A	6.10 Válvula de regulación del freno de mano	NA	9. MOTOR Y TRANSMISIÓN			
2.8 Puertas y pedales	A	4.7 Luces de posición	A	6.11 Válvula de frenado	NA	9.1 Estado general del motor	A		
2.9 Retrovisores	A	4.8 Luces de niebla	A	6.12 Acumulador o depósito de presión	NA	9.2 Sistema de alimentación	A		
2.10 Señales en los vehículos	NA	4.9 Luz de gallo	NA	6.13 Acoplamiento freno de remolque	NA	9.3 Sistema de escape	A		
2.11 Soporte exterior de rueda de repuesto	NA	4.10 Catadióptricos	A	6.14 Servotreno cilindro mando	A	9.4 Transmisión	A		
2.12 Vidrios de seguridad	A	4.11 Alumbrado interior	NA	6.15 Tubos flexibles	A	9.5 Vehículos que utilizan gas como carburante	NA		
2.13 Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3	NA	4.12 Avizador acústico	NA	6.16 Forros	A	10. OTROS			
3. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		4.15 Señalización luminosa específica		NA		10.1 Transporte de mercancías peligrosas	NA		
3.1 Asientos y sus anclajes	A	4.16 Luces de circulación diurna	NA	6.17 Tambores y discos	A	10.2 Transporte de mercancías pesadas	NA		
3.2 Cinturones de seguridad y anclajes	A	5. EMISIONES		6.18 Cables, varillas, palancas y conexiones		10.3 Transporte escolar y de menores	NA		
3.3 Dispositivos de retención para niños	NA	5.1 Ruido	A	6.20 Cilindros del sistema de frenado	A	10.4 Tacógrafo	NA		
3.4 Antirrobo y antivaho	A	5.2 Vehículo con motor de encendido por chispa	A	6.21 Válvula sensora de carga	NA	10.5 Limitador de velocidad	NA		
3.5 Antirrobo y alarma	A	5.3 Vehículo con motor de encendido por compresión	NA	6.22 Ajustadores de tensión automáticos	NA	10.6 Reformas no autorizadas	A		

Equipos de medición

Emisiones 6A04	Frenado FvL 424313-001	Alineación 455312-000	Fluido	Dinamómetro	Báscula ----
Otros equipos				Decelerómetro	Limitador velocidad

C Mediciones efectuadas durante la inspección

Emisiones	Opacidad -- m ⁻¹	CO Ralentí 0,00 %	CO Ralentí acel 0,04 %	lambda 1,000	Alineación -2,10 mm / eje mm	Lim. de velocidad -- km/h
Frenado	Freno de Servicio (eje 1ª / 2ª / 3ª / 4ª)	Ff 3,29 / 2,59 / -- / -- kN		Fd 3,15 / 2,45 / -- / -- kN	Ruido -- dB(A) -- rpm	
	Freno de socorro (eje 1º/2º/3º/4º)	Ff -- / -- / -- / -- kN		Fd -- / -- / -- / -- kN	Báscula -- / -- / -- / -- kg	
	Freno de estacionamiento (eje 1º/2º/3º/4º)	Ff -- / 1,50 / -- / -- kN		Fd -- / 1,67 / -- / -- kN	Dinamómetro -- / -- / -- / -- N	
Mediciones otros equipos	Deceleración (m/s²) --					

D (6) Relación de defectos encontrados en la inspección

E (7) Resultado de la inspección, de conformidad con el art.9 del RD 920/2017, de 23 de octubre		(7) FAVORABLE	
(10) Observaciones GASOLINA CATALIZADO		(9) Vª Bª Estación	
Elementos inspeccionados en OFICINA como O Elementos inspeccionados por 004 como A.			
		Referencia control de presencia en TV (1)	